



ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DA SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
COORDENADORIA DE ATIVIDADES TÉCNICAS



RELATÓRIO DE VISTORIA: 0038323 /2025

PROCESSO: PSCIP6841b2ee17c32

O Estado de Rondônia com base na Lei Estadual nº 3.924/2016 e Decreto Estadual 21.425/2016 por meio de vistoria técnica, emite o presente relatório de acordo com as Normas de Segurança Contra Incêndio e Evacuação de Pessoas e Bens.

1) DADOS DA EDIFICAÇÃO:

Nome	Unidade BM	Área	
CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE	Seção de Atividades Técnicas - São Miguel do Guaporé (SAT/SMG)	1600.00m²	
Lodradouro	Número	Bairro	Município
RUA RONDONIA	2811	ALTO ALEGRE	São Francisco do Guaporé-RO

2) DADOS DA EMPRESA:

Nome Empresarial	Nome Fantasia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE	Não informado
CNPJ/CPF	CE
01.648.566/0001-97	167551.00001691312025/16

3) IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE DE VISTORIADORES:

Posto/Grad	RE	Militar
CB BM	0862-4	RAFAEL APARECIDO GASPARI
2º TEN BM	04604	RENALDO RIBEIRO DA SILVA

4) ACOMPANHANTE:

Nome	Documento
MARIA DE FÁTIMA	Não informado
Função/Cargo	Telefone
Não informado	Não informado

5) EXIGÊNCIA(S):

#	Referência(s)	Descrição
1	PPCIP	Apresentar PPCIP aprovado, após apresentação executar sistemas preventivos conforme PPCIP.

6) SOLICITAÇÃO(ÕES) DE LAUDO(S):

Sem solicitação de Laudo.

7) SISTEMA(S) OBSERVADO(S):

Sem informação.

8) PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO - PPCIP:

Sem PPCIP vinculado.

9) ATIVIDADES (CNAES):

#	Divisão	CNAE	Carga de Incêndio	Detalhes
1	D-1	8411-6/00	700	Administração pública em geral

10) OBSERVAÇÕES:

Não informado

Relatório de Vistoria assinado eletronicamente por CB BM 0862-4 RAFAEL APARECIDO GASPARI, em 24/09/2025 11:01:10. Autenticidade pode ser verificada em: <https://www.siscat.cbm.ro.gov.br/geral/pt/relatorio-vistoria/visualizar-pdf/6dc1c2bd-9875-4cf1-83cc-579278eb2645>

